

Záznam z kontroly BOZP a OPP

Spoločnosť	Rail Cargo Operator – CSKD s.r.o. organizačná zložka - prevádzka ŽILINA		
Predmet	Záznam z pravidelnej previerky stavu BOZP a preventívnej protipožiarnej prehliadky vykonanej v objektoch a priestoroch subjektu.		
Obdobie / Dátum	29. 09. 2020	ID	132/Ku/2020
Číslo oprávnenia BTS	BTS-0189/17 zo dňa 27.10. 2017	SK Nace	52290
Číslo osvedčenia ABT	ABT-001470-06 zo dňa 23.02.2007 (AOP – 1.- 2. febr. 2017)		
Zapísal	Ing. Andrej KUCKA – ABT a TPO	Podpis	

ZISTENÉ SKUTOČNOSTI

- V priestore AB v kancelárii hlavného dispečera nebol v čase kontroly v el. rozvodnej skrini inštalovaný ochranný kryt živých častí elektrického vedenia. Zabezpečte okamžitú nápravu.
- Na základe zmien zabezpečiť aktualizáciu dokumentácie OPP - vývesky a následne túto vymeniť na pracoviskách.

Z: TPO, vedúci prevádzky

UPOZORNENIE: - na prevádzke zabezpečiť opakované činnosti a revízie :

Činnosť	Lehota (mesiac)	Posledná	Plánovaná	Poznámka
Audit BOZP a OPP	1 x 12	12/2019	12/2020	

Školenia	Lehota (mesiac)	Posledná	Plánovaná	Poznámka
Opakované školenie - SBS	1 x 12	12/2019	12/2020	

Kontroly	Lehota (mesiac)	Posledná	Plánovaná	Poznámka
Kontrola regálov	1 x 12	12/2019	12/2020	
Kontrola rebrikov	1 x 12	12/2019	12/2020	

Činnosť – revízia EZ	Lehota (mesiac)	Posledná	Plánovaná	Poznámka
Inštalácia - administratíva, Bratislavská cesta 60	1 x 60	10/2015	10/2020	v riešení
Vonkajšie osvetlenie	1 x 36	9/2017	9/2020	v riešení
Bleskozvody - administratíva, Bratislavská cesta 60	1 x 48	6/2016	6/2020	v riešení
Bleskozvody - tankovisko , zásob. Pb	1 x 24	10/2018	10/2020	

Činnosť – revízia PZ	Lehota (mesiac)	Posledná	Plánovaná	Poznámka
Kontrola RSP	1 x 6	11/2019	5/2020	
Kontrola komína	1 x 6	12/2019	6/2020	

Zabezpečte v stanovených termínoch.

Na vedomie / prevzal : Miroslav FAGAN - manažér kontajnerových terminálov
Ing. Jozef CHMURČIAK - vedúci prevádzky ZA